


**IDENTIFICATION**

N° d'anomalie	Nom d'emplacement	Equipement
DETROMPEUR POLA	Emplacement 2	

**DESCRIPTION DE L'ANOMALIE**

DETROMPEUR POLARITE 13.8V 15A 10 MINUTES

**THERMOGRAMME**



**MESURES DE TEMPERATURE**

Date d'image	27/05/2017 12:58:47
T° de cible	25.3 °C
Emissivité	0.90
T° réfléchie	30 °C

**METEO**

T° Air	
Ciel	
Vitesse du vent	
De	

Distance	Taux de charge	Charge Mesure	% chargé
1M			

**ACTION MAINTENANCE**

Description
AUCUNE

**DEGRES D'URGENCE**

Aspect Matériel	
Temp. nominale	

**REINSPECTION**

Réinspecté par	
Date	

Insérer Image

**Commentaires**